

证券代码：002237
债券代码：127086

证券简称：恒邦股份
债券简称：恒邦转债

公告编号：2024-046

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于公司发生安全事故的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事故情况说明

近日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）冶炼一公司侧吹炉放铜口突发喷溅，造成现场人员受伤。事故发生后，公司立即启动应急预案开展救援，第一时间将受伤人员紧急送医治疗。

截至本公告披露日，3名员工在住院治疗期间死亡；3名正在住院治疗中，状况平稳；伤情较轻的11名员工已经出院。

目前，事故原因与人员死亡原因还在进一步分析调查中，公司对不幸遇难者表示沉痛哀悼，对受伤员工和遇难者家属表示深切慰问，事故善后工作正在有序开展。

二、对公司的影响及其他情况说明

1. 本次事故对公司的影响

截止目前，山东省人民政府已成立调查组，本次事故仍在调查中，公司尚未收到事故调查组对本次事故出具的事调查报告及相关处理意见，暂无法准确预计本次事故造成的直接经济损失。事故发生后，所涉冶炼一公司停产整顿，待调查部门出具结论意见并整改验收合格完成后恢复生产。冶炼一公司2023年度营业收入1,309,094.22万元，占公司合并营业收入的19.96%；2023年度贡献净利润9,513.70万元，占公司净利润的19.52%，占公司合并归属上市公司股东净利润的18.45%。公司其他单位生产经营均正常进行。经公司初步预计，本次事故不会对公司生产经营及业绩产生重大不利影响，公司将通过后续的生产调整，将本次事故导致的损失降到最低。

事故发生后，公司高度重视，不惜代价全力救治伤员，最大限度减少人员损伤；迅速开展家属情绪疏导及善后工作，组织力量做好伤员救助及家属安抚；全面排查安全生产隐患，认真整改，吸取教训；积极配合调查部门加快事故调查工作。

2. 其他情况说明

公司将认真吸取本次事故教训，进一步加强安全生产管理，消除可能存在的安全隐患，杜绝此类事故再次发生。公司将密切关注本次事故的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2024年8月13日